




































ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

Rodzaj wyrobu			Okno	Okno	Okno	Okno	Okno	Okno	Okno	Okno	Okno	Okno	Okno	Okno	Okno	Okno			
Oznaczenie			01/0	01/1	02/0	02/1	03/1	04/0	04/1	05/0	05/1	06/0	07/0	08/1	09/0	010/0	011/1	011/0	
Schemat																			
Ilość szt. na kond.	Wym. [cm]	Światło otworu	S _o	125	125	115	115	110	130	130	100	100	160	80	160	90	125	100	100
			H _b	150	150	90	90	80	90	90	40	40	80	35	80	90	90	90	180
	Piwnica		6	9	2	1	4	9	1	10	6	1	5	1	5	2	—	—	—
	Parter		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36	1
	I Piętro		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35	—
	II Piętro		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40	—
	Poddasze		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Razem		6	9	2	1	4	9	1	10	6	1	5	1	5	2	111	1	1
Uwagi:			OKNO DREWNIANE PODLEGAJĄCE WYMIANIE NA NOWE PCV	OKNO PCV NIE PODLEGAJĄCE WYMIANIE NA NOWE PCV	OKNO DREWNIANE PODLEGAJĄCE WYMIANIE NA NOWE PCV	OKNO PCV NIE PODLEGAJĄCE WYMIANIE NA NOWE PCV	OKNO PCV NIE PODLEGAJĄCE WYMIANIE NA NOWE PCV	OKNO DREWNIANE PODLEGAJĄCE WYMIANIE NA NOWE PCV	OKNO PCV NIE PODLEGAJĄCE WYMIANIE NA NOWE PCV	OKNO DREWNIANE PODLEGAJĄCE WYMIANIE NA NOWE PCV	OKNO PCV NIE PODLEGAJĄCE WYMIANIE NA NOWE PCV	OKNO DREWNIANE PODLEGAJĄCE WYMIANIE NA NOWE PCV	OKNO PCV NIE PODLEGAJĄCE WYMIANIE NA NOWE PCV	OKNO DREWNIANE PODLEGAJĄCE WYMIANIE NA NOWE PCV	OKNO PCV NIE PODLEGAJĄCE WYMIANIE NA NOWE PCV	OKNO DREWNIANE PODLEGAJĄCE WYMIANIE NA NOWE PCV	OKNO PCV NIE PODLEGAJĄCE WYMIANIE NA NOWE PCV	OKNO DREWNIANE PODLEGAJĄCE WYMIANIE NA NOWE PCV	

Rodzaj wyrobu			Okno	Okno	Okno	Okno	Okno	Okno	Okno	Okno	Okno	Okno	Okno	Okno	Okno	Okno	Luxfer	Okno	Okno	Okno (klapa oddymiająca)		
Oznaczenie			012/0	012/1	013/0	013/1	014/1	015/0	015/1	016/0	016/1	017/0	018/1	019/0	019/1	020/1	021/0	Lux1/0	022/1	023/1	024/1	
Schemat																						
Ilość szt. na kond.	Wym. [cm]	Światło otworu	S _o	170	170	125	125	125	125	130	130	30	90	90	90	110	90	212	135	135	135	
			H _b	170	170	170	170	125	180	180	180	180	50	120	170	170	160	70	810	61	136	61
		Piwnica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Parter	—	1	4	6	3	19	—	4	16	—	—	3	—	13	1	2	2	—	—	—
		I Piętro	1	—	7	6	—	4	11	1	25	—	1	1	2	—	—	—	—	2	—	—
		II Piętro	—	—	—	—	—	—	—	—	27	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2
		Poddasze	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Razem	1	1	11	12	3	23	11	5	68	8	1	4	2	13	1	2	2	4	2	2
Uwagi:			OKNO PCV NIE PODLEGAJĄCE WYMIANIE NA NOWE PCV	OKNO DREWNIANE PODLEGAJĄCE WYMIANIE NA NOWE PCV	OKNO DREWNIANE PODLEGAJĄCE WYMIANIE NA NOWE PCV	OKNO PCV NIE PODLEGAJĄCE WYMIANIE NA NOWE PCV	OKNO PCV NIE PODLEGAJĄCE WYMIANIE NA NOWE PCV	OKNO DREWNIANE PODLEGAJĄCE WYMIANIE NA NOWE PCV	OKNO PCV NIE PODLEGAJĄCE WYMIANIE NA NOWE PCV	OKNO DREWNIANE PODLEGAJĄCE WYMIANIE NA NOWE PCV	OKNO PCV NIE PODLEGAJĄCE WYMIANIE NA NOWE PCV	OKNO DREWNIANE PODLEGAJĄCE WYMIANIE NA NOWE PCV	OKNO PCV NIE PODLEGAJĄCE WYMIANIE NA NOWE PCV	OKNO DREWNIANE PODLEGAJĄCE WYMIANIE NA NOWE PCV	OKNO DREWNIANE PODLEGAJĄCE WYMIANIE NA NOWE PCV	LUXFER PODLEGAJĄCY LIKWIDACJI	OKNO PROJEKTOWANE	OKNO PROJEKTOWANE	PROJEKTOWANY OTWÓR Z KLAPĄ ODDYMIAJĄCĄ			

Uwaga:

- wymiary stolarki podanow świetle murów
- przed zamówieniem stolarki należy ponownie dokonać pomiarów otworów
- w miejscach demontażu krat uwzględnić zabezpieczenia przeciw wyjęciu, wypchnięciu i wyważeniu okien (szyb)

Pracownia Audytorska inż. Jacek Stępień ul. Błotna 22-27-400 Ostrowiec Sw. tel./fax. (041) 265 40 62			Numer rys.: 11	Branża: Architektura	Skala:
Funkcja:	Imię i nazwisko:		Podpis:	Inwestor: STAROSTWO POWIATOWE w Skarżysku – Kamiennej ul. Konarskiego 20 26 – 110 Skarżysko – Kamienna	Adres: Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Legionów 131 26 – 110 Skarżysko – Kamienna
Projektował:	mgr inż. arch. Zbigniew Doktor	227/KL/72		Data opracowania projektu : listopad 2009	
Opracował:	mgr inż. Sylvia Piwowarska	-----		Rodzaj projektu: PROJEKT BUDOWLANY TERMOMODERNIZACJI	
Sprawdził:	mgr inż. arch. Andrzej Papierz	110/90/WL		Temat: ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ	
				Stadium: PB	