




Opis:



Punkt: <b>134.334-1501</b>	Nazwa:	Układ wysokościowy:
X1: <b>5520511.84</b>	Y1: <b>4622668.68</b>	H1: <b>0</b>
X2: <b>5663410.30</b>	Y2: <b>7491379.06</b>	H2: <b>0</b>
X3: <b>0.00</b>	Y3: <b>0.00</b>	H3: <b>0</b>
Szerokość geograficzna: <b>51° 06' 20.339937"</b>	długość: <b>20° 52' 36.844598"</b>	H: <b>0</b>
Klasa: <b>3</b> Cecha: <b>0</b> Rok aktualności: <b>1995</b>	Typ zabudowy: <b>0 - brak znaku rozpoznawczego przy punkcie</b>	
Stan znaku stabilizacji:	Typ stabilizacji:	
KERG:	Opis topograficzny:	
Błąd pomiaru: <b>0</b>	Metoda pomiaru: <b>poligonizacji</b>	Protokół przekazania:

Opisy topograficzne

Opis:

Punkt: <b>144.112-1440</b>	Nazwa: <b>12440;731e;</b>	Układ wysokościowy:
X1: <b>5519947.19</b>	Y1: <b>4622127.92</b>	H1: <b>0</b>
X2: <b>5662844.98</b>	Y2: <b>7490838.88</b>	H2: <b>0</b>
X3: <b>0.00</b>	Y3: <b>0.00</b>	H3: <b>0</b>
Szerokość geograficzna: <b>51° 06' 02.014969"</b>	długość: <b>20° 52' 09.128602"</b>	H: <b>0</b>
Klasa: <b>3</b> Cecha: <b>30</b> Rok aktualności: <b>1993</b>	Typ zabudowy: <b>0 - brak znaku rozpoznawczego przy punkcie</b>	
Stan znaku stabilizacji: <b>dobry</b>	Typ stabilizacji: <b>41 - słup betonowy 15x15</b>	
KERG:	Opis topograficzny: <b>posiada</b>	
Błąd pomiaru: <b>0.01</b>	Metoda pomiaru: <b>poligonizacji</b>	Protokół przekazania: <b>posiada</b>

Opisy topograficzne

Opis:

1440  
1:400

**OPIS TOPOGRAFICZNY PUNKTU GEODEZYJNEGO**

Oznaczenie sekcji		Nazwa punktu <u>triangulacyjnego</u>		Oznaczenie stupa	
		poligonowego: <u>wysokościowego</u>			
<u>Skarżysko-Kam</u>					
Gmina		Miejscowość		Miejsce zamieszkania	
Typ zabudowy		Wysokość stolika		Wysokość balotrofu	
		Wys. szczytu dachka		Wysokość krzyłaka	
WYKONAWCA					
Instytucja					
Sporządził				Data	

WEDA Kr. GUGIK 4-1-23 z. 400-Kw-1-3. Dł. 10000 5-13 1230 m.

**STAROSTWO**  
 w SKARŻYSKU-KAM  
 WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII  
 I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCI  
 POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI  
 GEODEZYJNEJ