





























































ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

ŚLUSARKA OKIENNA							
NR OTWORU		0/01	1/01	0/02	1/02	0/03	1/03
SCHEMAT							
							
							
							
							
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻY	So	121	121	231	231	81	81
	Ho	146	146	146	146	146	146
	PIWNICE	-	-	-	-	-	-
	PARTER	3	4	8	20	-	1
	I PIĘTRO	3	5	4	26	-	2
	II PIĘTRO	4	4	5	25	-	2
KONDYGNACJA	III PIĘTRO	4	4	15	4	-	1
	RAZEM	14	17	32	75	-	6
UWAGI		- istniejąca stolarka okienna drewniana	- istniejąca stolarka okienna PCV	- istniejąca stolarka okienna drewniana	- istniejąca stolarka okienna PCV	- istniejąca stolarka okienna drewniana	- istniejąca stolarka okienna PCV
		- istniejąca stolarka okienna drewniana	- istniejąca stolarka okienna PCV	- istniejąca stolarka okienna drewniana	- istniejąca stolarka okienna PCV	- istniejąca stolarka okienna drewniana	- istniejąca stolarka okienna drewniana

ZESTAWIENIE STOLARKI DZRWIOWEJ

STOLARKA DRZWIOWA							
NR OTWORU		1Dz/1	1Dz/2	0Dz/3	1Dz/4	0Dz/5	0Dz/6
SCHEMAT							
							
							
							
							
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻY	So	155	110	115	85	120	80
	Ho	210	200	210	200	210	200
KONDYGNACJA	PIWNICE	-	-	-	-	1	-
	PARTER	1	1	1	1	-	-
	I PIĘTRO	-	-	-	-	-	-
	II PIĘTRO	-	-	-	-	-	-
	III PIĘTRO	-	-	-	-	-	1
	RAZEM	1	1	1	1	1	1
UWAGI		- ist. drzwi PCV, nowe	- istn. drzwi laminowane, nowe	- istn.drzwi drewniane	- ist.drzwi PCV, nowe	- ist. drzwi z blachy stalowej	- istn.drzwi drewniane

UWAGA!!! WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

Pracownia Audytorska <i>inż. Jacek Stepien</i> ul. Bławatna 22 27-400 Ostrowiec Św. tel.fax. (041) 265 40 62		Branża: Architektura		Skala: 1:100
Funkcja:		Inwestor:		Adres:
Imię i nazwisko:		Starostwo Powiatowe w Kkarzysku-Kamiennej, ul.Konarskiego 20		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1, Plac Floriański 1
Projektował:		26-110 Skarżysko-Kamienna		Skarżysko- Kamienna
Opracował:		Data opracowania projektu : listopad 2009		
Nr upr.		Podpis:		
mgr inż.arch. Zbigniew Doktor		227/KL/72		
mgr.inż.arch. Katarzyna Bernadzak - Rupert		-----		
Rodzaj projektu:		INWENTARYZACJA STANU ISTNIEJĄCEGO		
Temat:		Stolarka okienna i drzwiowa		Stadium: